

Новинарско прашање

From: Охрид Дваесет и четири (ohrid24.mk@gmail.com)

To: info@muzejohrid.mk

Date: Thursday, May 4, 2023 at 10:17 AM GMT+2

Република Северна Македонија,
Национална установа ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ
Republika e Maqedonisë së Veriut
Institucioni Nacional ENTË I MUZEUT MBROJTJES SË
MONUMENTEVE TË KULTURËS DHE

Примено/Е прашање 04.05.2023			
Орг. Едини. Njësia, Org.	Број Numër	Титул Titull	Датум Data
03	562/1		

Почитувана директорке,

Пред да ја запознаеме јавноста, сакаме прво да ви се обратиме Вас, како личност која ја води институцијата Завод и Музеј Охрид, за дивоградбата која е изградена врз кулата кај Долна Порта.

Дали вашата институција има издадено било каква дозвола за градба?

Доколку немате, кои чекори ќе ги преземете?


Со почит,
ОХРИД 24



IMG-c57db7cc0500bebcab730e6a11328a43-V.jpg
497.2kB



Во акта - Арх. знак:
Рок на употреба:
_____ 20__ г.
Потпис:






До
ohrid24.mk@gmail.com

НУ Завод и Музеј – Охрид, постапувајќи по поставено новинарско прашање од страна на **ohrid24.mk@gmail.com** бр. 03-562/1 од 04.05.2023 година испратено по електронски пат, а во врска со дивогоградбата која е изградена врз кулата кај Долна Порта за тоа цитирам:

Мора да се напомене дека објектот и пред изведувањето на градежните интервенции од неговата западна страна се ослонуваше на сидот од подградието од Самуиловата тврдина односно, западниот сид од објектот претставува дел од сидот од подградието на Самуиловата тврдина во Охрид.(сл. 1)



Сл. 1

Исто така мора да се напомене дека со постојната планска документација за горенаведениот објект не е предвиден развој, поточно дозволени се само нужни поправки на истиот.

Во текот на увидот на предметниот објект затекната беше следнава состојба:

Извршена е демонтажа на постојниот кровен покривач и постојната кровна конструкција. Со оглед на тоа што објектот е наслонат на сидот од подградието од Самуиловата тврдина, над тврдинскиот сид изведен е армирано бетонски серклаж над кој е ослонета нова дрвена кровна конструкција, нова дасчана оплата, хидро и термо изолација и поставен е нов кровен покривач од црвена ќерамида – тип медитеран. Мора да се напомене дека поставувањето на армирано – бетонскиот серклаж не е дозволено од страна на НУ Завод и Музеј – Охрид и со изведбата на ваков серклаж се загрозува заштитеното споменичко добро заштитено со Решение бр.07-347/1 од 08.04.1998 година и се нарушува комплетниот амбиент на просторот. При поставувањето на нова кровна конструкција изведена е стреа која надвиснува над дворното место од црквата Св. Никола Болнички. (сл. 2)

Исто така поставени се и хоризонтални и вертикални олуци со тоа што вертикалниот олуц е спроведен во туѓо дворно место, поточно во двор од црквата Св. Никола Болнички. (сл. 2)



Сл. 2

Во текот на увидот беше констатирано дека бесправно се вршат и други градежни работи како што се: промена на постојната надворешна столарија со нова алуминиумска во црна боја, изведба на фасади со поставување на термоизолација на фасадите и градежни работи во ентериерот од објектот. (Сл. 3, Сл. 4, Сл. 5)



Сл. 3

Сл. 4



Сл. 5

2. За изведените градежни активности НУ Завод и Музеј – Охрид не поседува техничка документација и не е издаден никаков потребен акт за горенаведеното. Напоменуваме дека градежните активности се изведуваат во непосредна близина на поединечно заштитено споменичко добро (Подградие на Самуилова тврдина) и од тие причини неопходно е да бидат известени инспекциските служби при Управата за заштита на културно наследство – Скопје кои се должни да постапат понатаму согласно своите надлежности.

Во прилог Ви доставуваме: Извештај од извршен увид при изведување на бесправна градба на улица Коста Абраш бр. 18 на КП 16299 КО Охрид 3 (бр. 13-573/1 од 08.05.2023 година) и Мислење бр. 03-1190/2 од 29.09.2022 година издадено од НУ Завод и Музеј – Охрид.

Со почит,

Службено лице за посредување со

информации од јавен карактер

Тања Паскали Бунташеска

д-р, конзерватор – советник

